

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kościół Glisno					
1		Naprawa tynków zewnętrznych			
1	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - cokół z kamienia ciosanego 0,9*(1,8+6,67+4,0+25,6+1,8)*2	m ² m ²	 71,766	 71,766
				RAZEM	71,766
2	TZKNBK VIII d.1 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich 71,766	m ² m ²	 71,766	 71,766
				RAZEM	71,766
3	KNR 19-01 d.1 0326-03	Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.003 m2 bez wykucia spoin - zaprawa Optosan Trass Fuge 41,766	m ² m ²	 41,766	 41,766
				RAZEM	41,766
4	KNR 19-01 d.1 0826-05	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin - zaprawa Optosan Trass Fuge 30	m ² m ²	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
5	KNR 4-01 d.1 0308-06 Ana- logia	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach - uzupełnienie fugi pomiędzy kamieniami na cokole budynku zaprawa spoinowa Trass Fuge 20	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
6	KSNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 16*2*2+32*2,2	m ² m ²	 134,400	 134,400
				RAZEM	134,400
7	KNR 4-01 d.1 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 134,4	m ² m ²	 134,400	 134,400
				RAZEM	134,400
8	TZKNBK VIII d.1 02-60	Tynk zewn.szlachet.gładzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich - 1- warstwa szczepna z obrzutko renowacyjnej Optosan HSP 2- warstwa magazynująca z tynku magazynującego USP 3 - Tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy Optosan 134,4	m ² m ²	 134,400	 134,400
				RAZEM	134,400
9	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową np. LOBAKAT LK 300 134,4+50	m ² m ²	 184,400	 184,400
				RAZEM	184,400
2		Naprawa tynków wewnętrznych			
10	KNR 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg pomieszczeń podczas wykonywania prac budowlanych (10+16)*2	m ² m ²	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
11	KNR 4-01 d.2 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 cokół z kamienia 2*1,4*(2,4+1,2+1,85+1,2+1,72+1,6+5,0+3,5+10)	m ² m ²	 79,716	 79,716
				RAZEM	79,716
12	KNR 4-01 d.2 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 79,716	m ² m ²	 79,716	 79,716
				RAZEM	79,716
13	TZKNBK VIII d.2 02-52	Tynk renowacyjny trzywarstwowy: 1- Warstwa szczepna z obrzutki renowacyjnej - Optosan HSP 2- Warstwa magazynująca z tynku - Optosan USP 3- Warstwa nawierzchniowa tynk renowacyjny cienkowarstwowy Trass Feinputz 79,716	m ² m ²	 79,716	 79,716
				RAZEM	79,716
14	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - gruntowanie podłoża 79,716	m ² m ²	 79,716	 79,716
				RAZEM	79,716
15	KNR 2-02 d.2 1502-11	Dwukr.malow.doborowe farbą tynków ścian - Farba silikatowa Optosan Mineralin 79,716	m ² m ²	 79,716	 79,716
				RAZEM	79,716
3		Renowacja drzwi zewnętrznych			
16	Kalkulacja d.3 własna	Usuwanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej pow. ponad 1.0 m2 , mechaniczne i ręczne 1,8*4*2	m ² m ²	 14,400	 14,400
				RAZEM	14,400
17	Kalkulacja d.3 własna	Naprawa ubytków elementów drewnianych w skrzydłach drzwiowych	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,40	szt	14,400	
				RAZEM	14,400
18 d.3	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni ,pełnych szpachlowanych jednokrotnie - dezynsekcja preparatem owadobójczym Anti Insekt Plus firmy Remmers lub równoważny 14,4	m ² m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
19 d.3	KNR 19-01 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki- podkład Tikurilla Everal Aqua Primer, wierzchnia Tikurilla Everal Aqua Matt 10 14,4	m ² m ²	14,400	
				RAZEM	14,400