

**Tabela II. Karta kąpieliska**

Krajowy kod kąpieliska: <b>0807PKAP0014</b>						Nazwa i adres kąpieliska: <b>Przystań Wodna ZSMP w Lubniewicach, ul. Sosnowa 1, 69-210 Lubniewice OW „Pod Basztą”</b>			
Lp.	Rok	Właściwy państwowy inspektor sanitarny <sup>1)</sup>	Ocena bieżąca jakości wody			Ocena sezonowa jakości wody <sup>2)</sup>	Klasyfikacja <sup>3)</sup>	Zakaz kąpielii i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego	Aktualizacja informacji <sup>4)</sup>
			Data badania	Wynik oceny	Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpielii				
1.	2026	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinnie ul. Lipowa 14 B 69-200 Sulęcinnie Tel. 22 250 01 15	17.06. 2026	dobra		17.06.2026	dobra	Woda przydatna do kąpielii	24.06.2026

- 1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.
- 2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.
- 3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.
- 4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
- 5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
- 6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.